

INVENTARIO INMUEBLE 812 -102



Fecha del inventario.: 23/02/2021
Código de inmueble.: 812 -102
Tipo de Inventario.: **Inmobiliaria - Arrendatario**
Dirección de la propiedad.: Carrera 94 D # 145 - 79 apto 301
Barrio.: La campiña.suba
Tipo de Inmueble: Apartaestudio
🛏 Cuartos 1 | 🚿 Baños 1
Pintura general del inmueble.: Buena
Colores Beige. O crema

Linderos Propiedad

Linderos generales	
Norte.: Con casa carrera 94 d # 145 _83	Sur.: Con casa carrera 94 d# 145 -69
Oriente.: Con carrera 94 d	Occidente.: Con carrera 95

Linderos especiales	
Norte.: Con muro del mismo edificio	Sur.: Con muro del mismo edificio
Oriente.: Con vacío a carrera 94 d	Occidente.: Con escaleras y pasillo
Cenit.: Con placa que da ala terraza	Nadir.: Con placa del 2 piso



Inventario por ambiente

Hall de entrada


Puerta principal

Cosa / Objeto	Material	Cantidad	Estado	Comentarios	Fotos
Puertas	Madera	1	BUENO	Puerta con dos chapas funcionando .	
Rocetas	Plastico	1	BUENO	Con bombilla ahorrador .	
Interruptores	Plastico	1	BUENO		

Alcoba principal

Cosa / Objeto	Material	Cantidad	Estado	Comentarios	Fotos
Pisos	Madera Parquet	1	BUENO	En buen estado	
Ventanas	Aluminio	2	BUENO	Ventanas con. 6 vidrios,4 manijas metálicas,	
Cortinas	Tela	2	BUENO	Funcionando .con sus rieles	
Closet	Madera	3	BUENO	Con 3 puertas,3 manijas metálicas,2 varillas .y 15 entrepaños en madera	
Paredes	Vinilo	4	BUENO	Paredes en buen estado,con 4 tomas ,2 interuptores,y una roceta con bombilla	
Techos	Vinilo	1	BUENO	Techó con una grieta de extremo a extremo	

Cocina

Cosa / Objeto	Material	Cantidad	Estado	Comentarios	Fotos
Muebles	Madera	1	BUENO	Muebles con 6 puertas, 3 cajones, 9 manijas metálicas, color café y blanco	
Estufa/Asador	Metal	1	BUENO	Estufa con dos puestos eléctricos, 2 botones plásticos,	
Lavaplatos	Acero	1	BUENO	Lavaplatos con sus dos llaves funcionando, mesón en granito	
Ventanas	Aluminio	1	BUENO	Ventana con 2 vidrios, y una manija	
Meson	Madera	1	BUENO	Mesón con 7 repisas en madera	
Pisos	Ceramica	1	BUENO	Hay una nevera tipo bar, funcionando en buen estado, con 3 parrillas plásticas y 2 en vidrio todos sus compartimentos completos	
Paredes	Vinilo	1	BUENO	Con 2 Tomás, caja de tacos, una repisa en madera, una roseta con bombilla	

Baño alcoba principal

Cosa / Objeto	Material	Cantidad	Estado	Comentarios	Fotos
Puertas	Madera	1	BUENO	Puerta con su chapa funcionando	
Sanitario	Ceramica	1	BUENO	Sanitario con sus dos tapas plásticas y su lavamanos con sus dos llaves funcionando	
Mueble	Madera	1	BUENO	Mueble con 3 puertas, 3 manijas metálicas, y dos entrepaños en madera	
Espejos	Vidrio	1	BUENO		
Jabonera	Aluminio	1	BUENO	Jabonera con base plástica, 2 roperos, un Porta papel en aluminio con palo plástico	
Divisiones	Acrilico	2	BUENO	Divicion en acrílico con base en aluminio funcionando	
Ducha-Poma	Plastico	1	BUENO	Ducha eléctrica. marca kontiki	
Pisos	Ceramica	1	BUENO		
Paredes	Ceramica	1	BUENO	Paredes en cerámica en zona de ducha, el restante en vinilo, con una roseta y un interruptor	
Techos	Pintura	1	BUENO	Con una grieta grande, y dos rosetas con bombilla	
Ventanas	Aluminio	1	BUENO	Con dos vidrios y una manija	

Zona de lavandería

En la terraza

Cosa / Objeto	Material	Cantidad	Estado	Comentarios	Fotos
Puertas	Madera	1	BUENO	Puerta con su chapa funcionando	
Lavadero	Cemento	1	BUENO	Con su llave funcionando	
Pisos	Ceramica, 1 Llave Metal	1	BUENO		
Paredes	Pintura	2	BUENO	Paredes con un interruptor, una roseta y una toma	

Medidores servicios públicos

Gas __\$ _____

Ubicación _____

Agua __\$ _____

Ubicación _____

Luz __\$ _____

Ubicación _____

Asesor.: Héctor Gómez

Cliente.: Radamel Falcao
Cedula.: 1020784976



Este inventario fue generada por "Mi INVENTARIO" app desarrollada por el área de innovación y desarrollo de Mi Remate Seinco S.A.S